

御 請 求 書

発行日: 2026年03月07日

〒930-0892
富山県富山市石坂1-1-1203

本田 健二様

〒930-0892
富山県富山市石坂1169-1
TEL:076-471-5139 FAX:076-471-5144
登録番号: T2230002002853
株式会社SHIMAカーライフコネクテッド



下記の通りご請求申し上げます。

< 単位: 円 >

前月ご請求額	ご入金金額合計	差引繰越額	ご利用金額	ご請求額
0	0	0	96,116	96,116

請求対象月	2025年06月	お支払期限	2025年07月31日
-------	----------	-------	-------------

振込先: 北陸銀行 (0144) 高岡支店 (201) 普通 6067485 カ) シマカーライフコネクテッド
*誠に恐れ入りますが振込手数料は貴社にてお願い申し上げます。

項目	数量	単価	税込計
富山301ね7247 GSE20-2508314 インター			

【ご連絡事項】

・このお見積もりはあくまでも概算で算出されたものとなります。当社所有の国土交通省認可、指定工場において分解点検等を行うことで、以下のことが発生する場合があります。予めご了承をお願いいたします。1. 追加で部品や油脂類の量が必要となる場合があります。2. この内容の整備の必要性がなくなる場合があります。3. 故障が新たに発見されたり、ここに記載されている内容であっても、改めて故障ではないと判断される可能性があります。4. 部品や作業の価格が変更となる場合がございます。

【発注内容の確認】

【ご署名】

年 月 日

 私は、上記、記載内容の発注を希望いたします。

項目	数量	単価	税込計
富山301ね7247 GSE20-2508314 MC			

【ご連絡事項】

・このお見積もりはあくまでも概算で算出されたものとなります。当社所有の国土交通省認可、指定工場において分解点検等を行うことで、以下のことが発生する場合があります。予めご了承をお願いいたします。1. 追加で部品や油脂類の量が必要となる場合があります。2. この内容の整備の必要性がなくなる場合があります。3. 故障が新たに発見されたり、ここに記載されている内容であっても、改めて故障ではないと判断される可能性があります。4. 部品や作業の価格が変更となる場合がございます。

【発注内容の確認】

【ご署名】

年 月 日

 私は、上記、記載内容の発注を希望いたします。

項目	数量	単価	税込計
車検整備			
法定24ヶ月点検料			
《日常点検・シビアコンディション特殊装置点検を含む》			
※詳細は別紙分解整備記録簿を御参照下さい			
☆ 保安確認検査料			
◆点検の結果必要となった追加整備・部品◆			
超撥水洗車サービス			
左ヘッドライトにキズあります。車検適合か点検。			
やらなければ車検に通らない箇所			
車検は通りますが危険な箇所			
以下はご提案まで			
富山531ね729 K13-381017 ダイハツ インター			

【ご連絡事項】

・このお見積もりはあくまでも概算で算出されたものとなります。当社所有の国土交通省認可、指定工場において分解点検等を行うことで、以下のことが発生する場合があります。予めご了承をお願いいたします。1. 追加で部品や油脂類の量が必要となる場合があります。2. この内容の整備の必要性がなくなる場合があります。3. 故障が新たに発見されたり、ここに記載されている内容であっても、改めて故障ではないと判断される可能性があります。4. 部品や作業の価格が変更となる場合がございます。

【発注内容の確認】

【ご署名】

年 月 日

 私は、上記、記載内容の発注を希望いたします。

項目	数量	単価	税込計
富山301ね7247 GSE20-2508314 インター			

【ご連絡事項】

・このお見積もりはあくまでも概算で算出されたものとなります。当社所有の国土交通省認可、指定工場において分解点検等を行うことで、以下のことが発生する場合があります。予めご了承をお願いいたします。1. 追加で部品や油脂類の量が必要となる場合があります。2. この内容の整備の必要性がなくなる場合があります。3. 故障が新たに発見されたり、ここに記載されている内容であっても、改めて故障ではないと判断される可能性があります。4. 部品や作業の価格が変更となる場合がございます。

【発注内容の確認】

【ご署名】

年 月 日

 私は、上記、記載内容の発注を希望いたします。

項目	数量	単価	税込計
タイロッドエンドブーツ交換 djsaklgjdsffkl dsjgklfsj	1.0	5,455	6,000
		-	
ロアボールブーツ交換	1.0	3,636	4,000

富山531ね729|K13-381017|本田|インター

【ご連絡事項】

・このお見積もりはあくまでも概算で算出されたものとなります。当社所有の国土交通省認可、指定工場において分解点検等を行うことで、以下のことが発生する場合があります。予めご了承をお願いいたします。1. 追加で部品や油脂類の量が必要となる場合があります。2. この内容の整備の必要性がなくなる場合があります。3. 故障が新たに発見されたり、ここに記載されている内容であっても、改めて故障ではないと判断される可能性があります。4. 部品や作業の価格が変更となる場合がございます。

【発注内容の確認】**【ご署名】**

年 月 日

 私は、上記、記載内容の発注を希望いたします。